



Alles für Ihre Sicherheit:

Brandschutz und Hygiene für Küchenabluft- und Klimaanlage

Im April 2006 wurden die Richtlinien für Brandschutz und hygienische Anforderungen von Küchenabluft- und Klimaanlage nach VDI 2052 und VDI 6022 deutlich verschärft. Dies bedeutet für Sie als Betreiber dieser Anlagen einen erhöhten Aufwand bei der Kontrolle, der Reinigung und deren Dokumentation bis hin zu möglichen baulichen Änderungen aus Sicherheitsgründen. Dunstabzugshauben, Lüftungskanäle und Abluftventilatoren sind in besonderem Maße starker Fettbelastung ausgesetzt. Rückstände bedeuten nicht nur ein Hygienierisiko, sondern auch eine erhebliche Brandgefahr. Eventuell ist sogar der Versicherungsschutz gefährdet, wenn z. B. ein eingetretener Brandschaden nachweisbar durch die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften vermeidbar gewesen wäre. Bei akuter Keimbelastung in Lüftungs- und Klimaanlage droht ein sofortiges Betriebsverbot durch die zuständige Gesundheitsbehörde.

Weil wir Ihnen als kompetenter Partner für Versicherungen und Risikomanagement stets professionelle Lösungen bieten möchten, haben wir eine neue exklusive Kooperation mit dem Marktführer auf dem Gebiet des Technischen Hygieneservices geschlossen, der Firma **Rentokil Initial GmbH**.

Und was haben Sie davon?

- kostenlose Brandschutz- und Hygiene-Erstberatung nach VDI 2052 und 6022 durch Profis, unverbindlich und individuell auf Ihr Hotel abgestimmt
- Sicherheit bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen
- Reduzierung des Energieverbrauchs durch effizienten Anlagenbetrieb
- Exklusiv: bis zu 10% Ersparnis für Anschlussleistungen der Fa. Rentokil, wie Inspektionen, Dokumentationen, Testate und Wartungsarbeiten.

Interesse? Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter!

Mannheimer KundenService: 01 80. 2 20 24 (6 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.)

Wir sind 365 Tage im Jahr - rund um die Uhr für Sie erreichbar.

Sie erreichen uns auch per Email unter: service@mannheimer.de



Weitere Informationen

Die wichtigsten Änderungen
nach VDI 2052 und 6022
auf einen Blick

Unser Service für Sie

- ▶ Aufschaltungs-
möglichkeiten von
Gefahrenmeldeanlagen